

附件

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 (第 26 批)

(2022 年 4 月 30 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2X Z20 2204 1900 49	拉萨市堆龙德庆区古荣镇苏通物资回收公司, 收购废旧铅蓄电池将废液随地倾倒, 刺鼻味道很大。	拉萨市堆龙德庆区	土壤	2022 年 4 月 20 日, 堆龙德庆区组织相关部门联合拉萨市公安局、市生态环境局、市商务局开展现场核查。西藏苏通物资回收有限公司核准经营危险废物类别包括收集、贮存废矿物油 (HW08)、废旧铅蓄电池 (HW31)。该公司厂区内无废旧铅蓄电池以及废旧铅蓄电池废液随地倾倒现象, 厂区无明显刺鼻气味。通过委托第三方检测机构对该公司地下水、土壤、无组织废气进行检测, 检测结果显示, 地下水各项指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中 II 类限值; 土壤各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018) 第二类用地管控值; 无组织排放各项指标均满足《大气污染去综合排放标准》(GB16297-1996) 中表 2 限值。	不属实	堆龙德庆区将深入辖区企业大力宣传环境保护法律法规, 教育引导辖区企业牢固树立“环境保护、人人有责”的观念。同时, 进一步加强对企业的监督指导, 引导企业在生产经营过程中严格遵守环境保护各项工作要求。	已办结	
2	D2X Z20 2204 1900 51	拉萨市城关区当巴居委会林卡梅朵小区, 下水道污水溢流在马路上, 臭得很。	拉萨市城关区	水	2022 年 4 月 20 日, 城关区组织相关部门会同拉萨市城管局赴现场核查。当巴居委会林卡梅朵小区内无下水道污水溢流至道路的情况, 小区对面商铺前路面存在管道破损, 污水溢流到马路上产生异味的情况。	属实	2022 年 4 月 20 日, 城关区金珠西路街道租用 2 台电钻机和 4 名工人对污水外溢 7 平方米区域进行开挖, 发现商户自建污水管道破损。4 月 21 日, 当巴社区完成 4 米左右下水管铺设并接入市政污水管网, 并对开挖路面进行恢复。	已办结	

							下一步,一是城关区将责成金珠西路街道加大辖区巡逻检查,对辖区内的下水管道进行全面的排查,对发现的情况及时协调有关部门解决。二是加强对辖区居民群众进行环境保护的宣传引导,发现问题及时上报处理,强化居民环境保护主人翁意识。		
3	D2X Z20 2204 1900 53	拉萨市城关区扎基路赛马场植被长期没人管理,已经枯死。	拉萨市城关区	生态	西藏自治区赛马场规划建设用地面积 198123 平方米,草木植被面积 3000 平方米左右。由于日常管护不到位,导致绿化植被枯萎。赛马场改扩建项目已纳入“十四五”规划,该项目已立项,正在编制项目实施可行性报告,即将面临场地改造,目前仅作常规性维护,暂不作大规模补栽和扩绿工作。	部分属实	1.在赛马场周边张贴 5 处赛马场改扩建告示,对周边群众进行宣传教育。 2.对赛马场内的草地、树木进行了灌溉;对干枯的苗木、杂草进行清除、修剪,共清除杂草 2 吨,移除枯死树木 6 棵,修剪树木 32 棵。 下一步,一是在项目施工前,加大对场内现有绿地的灌溉力度,将喷灌系统常开,保持充足的水分,提高苗木成活率; 二是及时清除杂草,并按时间对树木的枝叶进行修剪; 三是对现有存活的树木进行施肥,促进树木生长; 四是在赛马场改扩建时,着力对赛马场绿化设施进行全面升级,聘请专人维护管理,努力营造良好的生态环境,不断提升群众幸福感、满意度。	已办结	
4	D2X Z20 2204 1900 50	拉萨市城关区北京西路当巴居委会斜对面,雷鸣汽修厂没有硬化,地面上到处都是油,气味大。	拉萨市城关区	大气	2022 年 4 月 20 日,拉萨市交通运输局赴雷鸣汽修厂进行调查核实。该汽修厂厂区地面已全部进行水泥硬化,地面无油污,厂内无异味,符合环保要求。	不属实	拉萨市交通运输局将继续对雷鸣汽修厂经营情况及厂区情况进行跟踪,同时加强对其他汽车修理厂喷漆业务、维修业务监督力度,及时整改喷漆味道大及修车污染环境等问题。	已办结	

5	D2X Z20 2204 1900 68	拉萨市城关区娘热乡城福苑垃圾乱堆乱放, 严重污染环境。	拉萨市城关区	土壤	2022年4月20日, 城关区组织相关部门赴现场核查。娘热街道城福苑内有3处存在堆放废旧木板、废旧建筑砖块和可回收垃圾情况: 小区大门内右侧堆有少量废旧建筑砖块、13单元门口内楼道摆放有少量废旧木板、12单元后侧物业办公房屋间隙堆有少量可回收垃圾。	属实	1.2022年4月20日, 城关区组织娘热街道、小区物业工作人员共10人, 对小区大门内右侧废旧建筑砖块进行清理, 共清运建筑垃圾1.2吨, 小区物业联系业主将13单元门口内楼道摆放废旧木板收纳至自家房屋内, 联系废品收购人员对废品堆放点(饮料瓶280瓶)进行清理并冲洗、消杀。 2.小区物业在38个单元入口处张贴“关于禁止在公共区域及楼道内堆放杂物的通知”, 并在楼长群发布群消息进行强调通知。 下一步, 一是城关区将责成娘热街道、住建部门加大对辖区的巡查监管, 督促物业做好小区环境卫生维护及小区管理服务工作, 对小区内环境卫生情况进行检查, 发现问题及时整改。二是大力开展生态环境及环境卫生保护宣传教育, 不断提高业主自觉爱护环境卫生意识, 日常监管力度。	已办结	
6	D2X Z20 2204 1900 70	举报人向中央生态环保督察组反映了拉萨市柳梧新区南苑小区反复停水问题后, 相关部门进行了整改, 但还是停了4次水, 问题没有得到彻底解决。	拉萨市柳梧新区	其他污染	2022年4月20日, 柳梧新区市政市容管理局、高新区自来水厂前往现场调查核实。南苑小区近期共停水4次, 停水时间为4月8日(8:24-15:49)、4月9日(18:00-19:30)、4月17日(9:53-19:04)、4月19日(16:47-23:49), 均因国网西藏电力有限公司拉萨供电公司在柳梧新区大面积停电引起。	属实	1.在柳梧新区物业群中向各小区物业负责人通知小区供水过程中的问题, 并解释了停水的原因。 2.2022年将实施柳梧新区给水厂(高新区给水厂)电路双回路改造和高新区自来水厂设备及各泵站提升改造项目, 预计在今年9月份完工。项目实施完成后, 将彻底解决柳梧新区南苑小区停水问题。 下一步, 一是柳梧新区督促市政市容管理局及建设局, 加强项目管理, 安排专	阶段办结	

							人长期跟进项目进度,持续关注南苑小区停水问题,定期掌握整改进展情况,针对发现的问题举一反三,在今年项目实施完成后从根源上解决反映的问题,充分发挥保障城市供水持续、稳定、安全的需求。 二是 柳梧新区将持续加强辖区供水设施的日常管理、运行维护等工作,切实加强供水服务保障,并安排专人长期跟进小区供水中遇到的问题。 三是 柳梧新区积极对接国网西藏电力有限公司拉萨供电公司,了解他们停电的时间表,并提前通知各小区住户在停水期间储备好生活用水。		
7	D2X Z20 2204 1900 47	拉萨市城关区纳金街道,岗堆小区每栋后面都有杂物堆积,小区闲置空地上堆放建筑垃圾。	拉萨市城关区	土壤	2022年4月20日,城关区组织相关部门赴现场核查。岗堆小区4栋、5栋、6栋后面堆有杂物,小区闲置空地为纳金村就业安置用地待开发,空地上堆积的渣土为后期用于建筑开发就业用地回填的渣土,非建筑垃圾。	部分属实	2022年4月20日,纳金街道纳金村组织32人,清理岗堆小区4、5、6栋后堆放的杂物;4月21日,纳金村组织8人,对空地上垃圾杂草进行清理,并雇用1辆挖掘机、装载机对小区闲置空地平整、清扫及洒水降尘作业,并覆盖防尘网,共计清理杂物、垃圾15车,约12吨。 下一步, 一是 城关区将责成纳金街道加大辖区巡查监管,加强对小区内的管理和维护,加大对环境卫生的巡查力度,发现问题及时整改,防止问题反弹。 二是 强化保护环境宣传力度,形成爱护环境人人有责、人人参与、成果人人共享的良好氛围。	已办结	

8	X2X Z20 2204 1900 06	拉萨市城关区藏热南路贡布堂路7号楼附近,新建滨河路项目未办理规划、设计、环评等手续,施工噪音及振动非常大。	拉萨市城关区	噪音	2022年4月20日,拉萨市住建局协同市政府国资委(市城投公司)前往现场核实。藏热南路贡布堂路7号附近新建滨河路项目已办理建设工程规划许可证(建字第540100201800048号)、设计审查合格书(编号:2019008)、环评批复(拉环评审[2019]15号)。贡布堂路7号昌都公安驻拉萨工作站职工家属安置房1栋1单元、2单元、3单元居民,因靠近滨河路施工现场(距离约2米),施工时能听到噪音、有震感。通过深入了解,群众举报实际诉求是希望得到拆迁或将原有5层居民楼3个单元拆除,重建一栋12层居民楼,把多余的层数卖掉抵扣房屋建设费用。	部分属实	2022年4月20日,拉萨市住建局根据核查发现的噪音扰民、缺少安全标识标牌、部分裸土未覆盖等违反安全文明施工规范问题,督促监理公司下达局部停工整改通知,同时要求施工单位在靠近居民楼一侧增加隔音挡板,要求分阶段分区域施工,禁止夜间施工、禁止过往作业车辆鸣笛、禁止施工现场喧哗和使用扩音器、禁止在居民楼附近使用切割机械,尽量选用低噪音的施工机械、选用低吨位压路机(静压操作)夯实路面等,尽量减少噪音和减轻振动。目前已完成整改 下一步,一是市住建局将严格按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》技术标准、规范督促施工单位落实安全文明施工各项措施,防止问题反弹。二是贡布堂路7号昌都公安驻拉萨工作站未在拆迁范围内,市住建局积极回应群众诉求,将协助昌都公安驻拉萨工作站补办房屋产权,积极向相关部门呼吁,反映群众遇到的具体困难和意见;将继续协助昌都公安驻拉萨工作站合法合规地推进原有5层居民楼拆除和重建12层居民楼的审批工作,回应群众期待。	已办结	
9	D2X Z20 2204 1900 46	拉萨市城关区红旗东路,东郊老安居院没有垃圾分类桶。	拉萨市城关区	土壤	东郊老安居苑有住宅楼52栋、483户,小区内有8组四分类垃圾桶,除3套成套摆放外,其余未成套摆放。	部分属实	1.为切实满足小区住户日常垃圾处理和分类需求,西藏东城老安居苑物业公司在小区内新增设17套四分类垃圾桶。目前,小区共有25套四分类垃圾桶。	已办结	

						<p>2.城关区联合物业公司以入户走访形式对增设垃圾桶的情况开展满意度调查。此次共走访 191 户，满意度达 98.95%。同时，小区物业通过 2 个业主微信群发布通知，告知业主小区已增设垃圾桶 25 组四分类垃圾桶，并要求业主不要随意挪动垃圾桶位置。</p> <p>3.物业公司在小区内醒目位置张贴“垃圾分类 美化环境”的藏汉双语宣传海报 4 张，教育引导广大业主不要乱扔垃圾，做好垃圾分类，共同爱护大家的美好家园。</p> <p>下一步，一是城关区将责成纳金街道、环卫部门加大对辖区环境卫生的巡逻检查，督促物业加强小区内四分类垃圾桶的维护、管理及垃圾清理、清运工作。二是为彻底解决小区群众反映的热点民生问题，加强对辖区居民群众的环境卫生宣传及与小区业主的沟通协调，积极为小区业主排忧解难，不断为广大业主营造良好的生活环境。</p>			
10	X2X Z20 2204 1900 03	西藏中凯矿业公司选矿期间违规向拉萨河排放尾矿废水，部分尾矿废水通过水泵打回地下；尾矿库四周底部为钢筋混凝土结构，无防漏	拉萨市墨竹工卡县	生态	2022 年 4 月 20 日，墨竹工卡县组织相关部门赴现场核查。西藏中凯矿业公司二期尾矿库于 2007 年建设，2008 年竣工，2009 年正式投入运营，并于 2010 年 4 月由自治区生态环境厅通过了《西藏墨竹工卡县尼玛江热乡邦达选矿厂工程竣工环境保护验收调查报告》（藏环验〔2010〕3 号）。根据《西藏自治区墨竹工卡县尼玛江热乡选矿厂尾矿库初步设计》《西藏中凯矿业有限公司墨竹选矿厂二期尾矿库工程竣工资料》隐蔽工程迎水坝土工布铺设情况和 2021 年经西藏自治区应急厅批准后对原有尾矿库大	部分属实	<p>1.针对扬尘问题，墨竹工卡县中凯选厂租赁 3 台洒水车，每天 8:00-22:00 对厂区周边道路进行不间断洒水，建立洒水记录台账，确保厂区周边道路降尘效果，最大限度减少对周边环境的影响。</p> <p>2.中凯矿业公司准备实施衔接 349 国道运矿道路硬化工程，现已编制《西藏中凯矿业股份有限公司墨竹选矿厂环境问题整改工作方案》，明确道路硬化</p>	阶段办结	

		措施；超载运矿破坏公路，扬尘大。附视频及图片资料。			坝进行加高的施工影像资料， 一是 选矿期间尾矿废水经尾矿库沉淀，处理后的废水全部回水循环利用，回水车间污水处理设备运行正常，零排放，现场不存在尾矿库废水通过水泵打回地下的现象； 二是 西藏中凯矿业公司二期尾矿库铺设了防渗膜，采取了防渗漏措施，现场排查尾矿库周边，未发现设立暗管、管道破裂等情况； 三是 超载运矿破坏公路问题实为2019年，349国道升级改造建设期间，西藏中凯矿业公司等4家公司借用乡村道路运矿，乡村公路部分区域存在破坏，2020-2021年西藏中凯矿业公司等4家公司集资60余万对该段因运矿破坏的乡村道路进行了道路恢复。现场核查时，不存在公路破坏的问题，同时现场查阅了2021年运矿过磅清单，不存在超载运输破坏公路行为； 四是 选矿厂及尾矿库周边为土路，扬尘较大，道路旁原自动喷淋设备因长年失修，企业虽采取每天洒水降尘措施，但效果不明显。		工程勘察设计、招投标、工程施工、工程验收各阶段时限及责任人，总体工程计划于7月30日前完成。 下一步，墨竹工卡县将进一步加大企业监管力度，督促企业按照整改方案在限期时间内完成相关整改任务，同时巩固整改成果、严防反弹。		
11	X2X Z20 2204 1900 04	拉萨市城关区夺底路72号，北郊花园小区公共绿地私搭乱建、硬化。2017年中央环保督察组整改过，物业只是张贴警示，未整改到位。	拉萨市城关区	生态	1.2022年4月20日，城关区组织相关部门会同拉萨市住建局、市自然资源局赴现场核查。北郊花园小区内有30户存在占用公共绿化带私搭乱建行为，其中11户存在私自设置铁栅栏对绿化进行围挡的问题，11户存在私自用假草皮、布料等对35平方米绿化带进行覆盖、放置杂物的问题。 2.2017年举报问题为“北郊花园小区里公寓楼一楼的住户破坏绿化带私自扩建房子，在公寓楼的楼道里乱堆乱放。”对照2017年整改档案，拉萨市园林局对物业下达《违章通知书》、《关于对北郊花园小区物业部进行处罚的决定》，小区物业已缴清罚款并完成违建拆除和绿地恢复工作，问题已整改到位。	部分属实	1.2022年4月21日，经对小区占用公共绿化带私搭乱建30户住户教育引导后，住户均自愿拆除绿化带铁栅栏、绿化带硬化，清理覆盖的假草皮、布料及堆放杂物，4月22日完成全部拆除工作。 2.小区物业公司承诺在2022年6月1日前完成小区8500平方米绿化带草籽播种的恢复工作，并安装高度30cm的围栏。城关区已制定《关于北郊花园小区绿化补栽方案》，明确了绿化恢复整改时限及整改措施。 下一步， 一是 城关区将责成住建部门、夺底街道加强辖区巡查监管。 二是 加强对物业公司监督执法，督促物业履行好	阶段办结	

							工作职责,做好小区管理服务工作,切实改善周边群众的生活环境。 三是 大力积极宣传生态环境保护知识及《拉萨市物业管理条例》,形成爱护环境人人有责、人人参与、人人共享的良好氛围。		
12	X2X Z20 2204 1900 02	拉萨市堆龙德庆区马乡镇,有人在辛玛却山(东经:29.8523,西经:90.7782)无手续非法开采石料上万立方,破坏山体,损坏当地道路。附图。	拉萨市堆龙德庆区	生态	1.2022年4月20日,堆龙德庆区组织相关部门赴现场核查。举报问题反映的采石场实为拉萨市堆龙德庆区马镇岗吉村采矿场,采矿权许可证号C5401222011077120129473;采矿权人西藏拉萨市堆龙德庆县马乡岗吉村农民施工队;生产规模2.00万立方米/年;有效期限7年,2017年9月22日至2024年9月22日,采矿证合法有效,也未超范围开采。但采矿许可证的审批开采面积与原环评报告面积不一致,存在重大变动,目前正在变更环评审批手续。该采石场安全生产许可证于2019年2月5日到期,从2019年2月5日至今未进行开采,正在办理安全生产许可证相关延续手续。 2.矿区前期开采未严格按照《开发利用方案》进行开发利用,开采台段高度及边坡不符合相关设计;未按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》履行“边开采、边治理”责任;矿区废石随坡倾倒,未进行清理、集中堆放。 3.该区域仅有1条农村公路,路名为国岗路,目前该公路路况良好,不存在道路损坏的现象。	部分属实	1.该采石场对矿山裸露面加盖防尘网30亩,安排洒水车每日3次对该区域进行降尘作业。 2.编制《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》且通过了专家评审,并按规定缴纳地质环境恢复治理基金48.91万元用于矿山范围内的地质环境治理恢复、土地复垦及管护工程等。 下一步, 一是 将按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对边坡区域进行环境恢复治理。 二是 通过租用合理、合规的地块,完善用地相关手续,建设废渣场,清理转运废渣。 三是 重新办理环评变更手续和安全生产许可证,在取得环评手续及安全生产许可证后,按照《开发利用方案》设计要求,降低开采平台、降缓矿山边坡,采用合规工艺进行开采,消除安全隐患。	未办结	
13	D2X Z20 2204 1900 41	拉萨市城关区人民医院、拉鲁小学等地附近,过度抽取地下水,影响地下水的稳定。	拉萨市城关区	水	2022年4月20日,拉萨市水利局联合市自然资源局对西藏自治区人民医院、拉鲁小学附近进行了现场核查。举报问题所指“拉萨市城关区人民医院”实为“西藏自治区人民医院”。自治区人民医院建设项目于2020年12月25日取得取水许可手续,但目前仍在筹备前期开工手续,项目区域内排水管正在进行预铺设,项目区域外排水管已铺设完成,未进行施工	部分属实	1.拉鲁小学停车场建设项目存在“未经批准擅自取水”行为。2022年4月21日,依据《中华人民共和国水法》第六十九条的规定,拉萨市水利局对该项目进行行政处罚,罚金10万元。 2.根据《西藏自治区2020年度地下水动态监测报告》,拉萨市地下水变幅为	已办结	

					降排水。拉鲁小学停车场建设项目在未取得取水许可情况下，于 2020 年 9 月开始施工降排水，2021 年 11 月完成施工降排水，并拆除排水管网，现已全部拆除。		0.02m、城关区为 0.73m；对比分析 2020 年与 2019 年拉萨市地下水位变化情况，总体呈现基本稳定-弱上升趋势。根据《西藏自治区 2021 年度地下水动态监测报告》，拉萨市变幅为 -0.28m、城关区为-0.07m；对比分析 2021 年与 2020 年拉萨市地下水位变化情况，呈现基本稳定-弱下降趋势，水位整体呈现基本稳定趋势。 下一步， 一是 加强与自然资源部门的沟通协调，及时掌握涉及开发利用地下空间的建设项目，持续做好对施工降排水精准监督检查；强化对地下水动态监测数据的应用，及时掌握地下水动态变化情况； 二是 会同住建部门将涉及建设项目需办理取水许可的相关工作进行并联发文、联合执法，进一步加大对建设项目督察、检查力度。 三是 针对下发的行政处罚决定，市水利局将于 15 日内追缴行政处罚罚金 10 万元，并将追缴情况上报市整改督办组。		
14	D2X Z20 2204 1900 38	拉萨市达孜区德庆镇桑珠林村，3 组山边无相关手续开办家具厂，破坏植被。	拉萨市	生态	2022 年 4 月 20 日，达孜区组织相关部门赴现场调查核实。德庆镇桑珠林村 3 组山边确有一家家具厂正在修建，占地 60 余亩，系桑珠林村 3 组以集体土地入股形式与个体户签订合作协议，该协议不符合相关法律法规，未办理厂区修建相关手续，属于违法建筑，根据《达孜区违法用地和违法建设专项整治工作实施方案》，已纳入达孜区“两违”重点整治范围。达孜区自然资源局及德庆镇已于 4 月 15 日责令其立即停工，目前该家具厂处于停建状态。	属实	2022 年 4 月 20 日至 21 日，达孜区组织人员通过向该家具厂负责人开展宣传教育，该家具厂将按照《达孜区违法用地和违法建设专项整治工作实施方案》开展自行拆除工作，6 月 30 日前自行拆除。若未按期拆除，达孜区将依法依规开展拆除工作，确保全域范围内违法建筑在 2022 年年底全部拆除。 下一步，达孜区将继续压实责任、实查	未办结	

							实改、举一反三, 结合《达孜区违法用地和违法建设专项整治工作实施方案》的总体部署, 加大“两违”监督检查力度, 严厉查处违法行为, 建立健全长效机制, 确保违建问题不反弹。		
15	D2X Z20 2204 1900 27	拉萨市曲水县雅江工业园区内某洗涤设备有限公司西边小桥对面, 废油提炼加工厂臭味大, 噪音扰民。	拉萨市曲水县	大气 噪音	2022年4月20日, 拉萨市市场监督管理局联合曲水县相关部门进行实地调查核实。雅江工业园区内无洗涤设备企业, 也无废油提炼加工厂。根据线索进一步排查发现, 聂当乡德吉村一组西藏航星洗涤设备有限公司西边小桥对面有一家餐厨废弃物回收企业, 公司名称为西藏芮丰餐厨废弃物处理有限公司, 经营范围主要是餐厨垃圾运输、处理、销售和城市生活垃圾经营性处理服务, 该企业未办理排污许可等相关手续。公司厂房内有从餐厅回收的餐厨废弃物(部分餐厨废弃物为待处理状态, 桶装油脂 208 桶), 厂区内堆放餐厨残渣 20 余吨。该公司从 3 月中旬一直处于停业状态。	部分 属实	2022年4月20日, 该企业已把未处理餐厨废弃物和餐厨残渣全部清运至达嘎镇色甫村固定场地堆放, 并做好了覆盖与遮挡。后期经沤肥、发酵、消杀处理后作为肥料使用。厂区及车间卫生进行了清理。4月21日企业作出书面承诺“未取得环保排污等手续前不开展餐厨垃圾处理工作”, 责令该公司将已分离的 208 桶油脂运往四川益升油脂有限公司。 下一步, 曲水县将加大对该公司日常监管和巡查力度, 严禁企业擅自生产经营。加大生态环保方面尤其是餐厨垃圾收集、运输、贮存、处置、转移方面的法律法规知识宣传普及。	已办 结	
16	D2X Z20 2204 1900 26	拉萨市堆龙德庆区东嘎镇和平路雪域花园小区, 公寓楼后面空地上有人随地大小便, 味道特别大。	拉萨市堆龙德庆区	水	2022年4月20日, 堆龙德庆区住建局赴现场核查, 雪域花园小区公寓楼后面空地上有大小便痕迹, 有异味。	属实	2022年4月20日, 该小区物业公司组织 8 人对公寓楼后面空地大小便痕迹进行清理消杀; 在小区内张贴《温馨提示》10 处, 告知业主相互监督, 注重社会公德, 不要随地大小便, 共同维护小区环境; 安排专人定期检查小区内环境卫生情况。 下一步, 堆龙德庆区住建局将持续跟进、督促物业公司严格落实物业管理工作职责, 加强环保宣传力度, 做好教育引导工作, 及时制止不文明行为, 引导	已办 结	

							业主养成良好生活习惯,倡导绿色文明环保生活方式。		
17	D2X Z20 2204 1900 24	拉萨市柳梧新区冈仁国际小区,虽然有关部门检测出具报告显示自来水水质达标,但小区自来水里含沙多,仍然影响居民用水。	拉萨市柳梧新区	水	<p>1.该举报问题与2022年4月10日举报问题相同。4月11日,柳梧新区管委会进行了现场核查,发现冈仁国际小区内部供水管道、二次供水主水箱底均有沉沙;柳梧城投水务管理有限公司未及时清理高新区水厂沉沙池;柳梧新区各小区饮用自来水自高新区给水厂供水期间,供水管网内就有积沙。</p> <p>2.4月20日,柳梧新区再次前往小区调查核实,通过前期整改工作,小区储水箱、沉沙池等处均未发现含沙问题,但通过业主群及问卷调查,有四户业主反映仍然存在水中含沙情况。3.柳梧城投水务管理有限公司针对冈仁国际小区水中带沙排查整治情况,在小区公示栏及每栋楼的电梯、楼梯口进行了公示。在小区业主群发布通知,要求存在自来水含沙的住户在群里报备。</p> <p>4.截止4月22日,只有两户业主回应,柳梧新区水厂工作人员对2户业主进行了入户管网排查,两户业主家中有极少量细沙。</p>	部分属实	<p>1.4月20日、21日,柳梧城投水务管理有限公司对冈仁国际小区内部管网实施全面排沙,并对冈仁国际小区主水管道进水口开展24小时不间断排沙治理,目前已完成。</p> <p>2.冈仁国际小区物业对整个储水箱进行了再次清洗,此后每周将定时对储水箱开展清洗。</p> <p>3.柳梧城投水务管理有限公司水厂对沉沙池进行清洗,将水厂沉沙池清洗次数从每季度清洗一次增加至每月清洗一次。</p> <p>4.4月22日,柳梧新区市政市容管理局就小区自来水含沙治理成效情况随机发放调查问卷60份,其中不存在含沙的有35户,存在少量含沙的有23户,反映含沙较多的有2户。对自来水含沙较多的2户进行了入户核查,户主反映以前自来水含沙较多,目前含沙情况明显减少。</p> <p>下一步,一是加大水体监测力度,除定期定点监测外,增加不定期的随机抽检频率,特别是加强对自来水厂取水口和自来水厂供水口的监测,及时公布监测信息,让广大人民群众知晓实情、参与监督。二是加强供水管网日常维护检修力度,完善自来水供水系统的巡查排查</p>	已办结	

							机制,提升辖区供水管网检修频率和日常养护,确保辖区居民群众日常用水安全。		
18	D2X Z20 2204 1900 18	拉萨市城关区夺底路至吉拉路,二手交易市场区域,有人随地大小便,夏天非常臭,环境脏乱差;车辆噪音大。	拉萨市城关区	水 噪音	2022年4月20日,城关区组织相关部门会同拉萨市城管局、市公安局赴现场核查。在吉拉路南侧(原二手车交易市场)北城新天地广场与北城·御品世家楼盘之间的围墙周边存在建筑、生活垃圾,临街区域有随地大小便痕迹。4月21日,委托第三方检测公司对机电小区2个点位进行噪声检测,机电小区西侧噪声昼间50dB(A)、夜间47dB(A),机电小区北侧居民楼窗前1米处噪声昼间56dB(A)、夜间48dB(A),符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。	部分 属实	2022年4月20日,城关区对北城·御品世家施工方嘎吉林建筑有限公司教育引导,该公司立即组织8人对该围墙周边的建筑垃圾、生活垃圾及大小便进行清理冲洗,出动清运车1辆,清理垃圾0.5吨,并对围墙之间的区域进行土地平整并播撒混合草籽50斤,面积160平方米。在临街区域进行土地平整并铺设防尘网,并张贴“禁止大小便”警示语。拉萨市公安局城东交警大队在该路段设置了2处禁止鸣笛的提示标牌,同时加强该路段的交通引导及巡逻,提高车辆通行效率,防止交通噪声扰民。 下一步,一是城关区将责成环卫局协同市城管部门、夺底街道加大对该区域的环境卫生巡查力度,并督促开发商做好对周边环境卫生保障工作,严禁出现堆放生活、建筑垃圾以及随地大小便现象。二是加强该区域车辆的盘查和驾驶员的引导工作,持续推进对该路段过往驾驶员的宣传教育,发挥宣传引导作用,提醒驾驶员行经该路段时减速慢行,禁止鸣笛,尽量杜绝出现交通噪声扰民情况。	已办 结	

19	D2X Z20 2204 1900 30	拉萨市城关区香巴拉豪庭小区地下车库没有铺设地胶，里面尘土飞扬。	拉萨市城关区	大气	该问题已多次举报过。香巴拉豪庭小区地下车库没有铺设地胶，因地面磨损导致地下车库灰尘较大，但每日都有物业保洁人员定时进行清扫、洒水。	部分属实	该小区物业已对停车场进行清扫和冲洗，在一定程度上解决了灰尘大的问题。经初步协商，确定由中交二分局五公司按照相关规范对地下停车场灰尘问题采取技术措施，预计6月15日之前整改完毕。 下一步，将加强小区物业的监督管理工作，防止小区绿化无人管理，导致绿化作物枯亡现象发生。加快完成地下车库整改工作，为居民打造一个优美且舒适的生活环境。	阶段办结	
20	D2X Z20 2204 1900 12	拉萨市堆龙德庆区乃琼镇那曲高级中学教职工安居苑，物业在使用大型挖土机清理河道垃圾时，破坏了河边的草坪和树木；之前物业砍伐了小区内的部分树木。	拉萨市堆龙德庆区	生态	2022年4月20日，堆龙德庆区组织相关部门开展现场核实。在开展河道垃圾清理工作前，河边本就为荒地，无草坪，有几颗零星的树，清理河道垃圾时不存在破坏草坪和树木的情况。2021年5月份经业主反映，部分树木影响了房屋采光，物业公司对树木进行简单的修剪，并未砍伐。	不属实	物业公司已对河边荒地进行了翻新，并开展了播撒草种工作。 下一步，将加大对辖区内物业公司日常监督管理，排查收集问题线索，强化物业管理服务水平，化解小区业主与物业公司之间的矛盾纠纷。	已办结	
21	D2X Z20 2204 1900 71	拉萨市柳梧新区茶古大道绿洲云邸2期，机械停车场产生噪音影响居民休息。	拉萨市柳梧新区	噪音	2022年4月20日，柳梧新区管委会建设局前往现场进行核实。由于该小区立体车位尚未维保，为避免立体车位使用过程中发生安全事故，物业公司于2022年1月4日发出告知函，暂停立体车位使用。后期开通立体停车位时，要求开发商检测噪音值，如超标，做好降噪工作；如未超标，允许开通机械立体停车位。现阶段立体停车场未投入使用，无噪声产生。	不属实	柳梧新区管委会将加大对小区发现的问题整治监管力度，做到立行立改。	已办结	

22	D2X Z20 2204 1900 11	拉萨市曲水县聂当乡 318 国道，宏叶砂厂路面没有硬化，车辆进出灰尘大，生产时噪音大，污水直排拉萨河。中央环保督察组一来就停工，中央环保督察组一走他们就准备复工。	拉萨市曲水县	生态 大气 噪音 水	<p>2022 年 4 月 20 日，曲水县组织相关部门赴现场调查核实。举报问题反映的“宏叶砂厂”实为“曲水洪业砂石开采销售有限公司”。该公司于 2017 年 11 月 27 日同曲水县净岳建材有限公司签订合作协议，于 2018 年 10 月 23 日取得原曲水县环境保护局环评批复（曲环发〔2018〕50 号），根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）的规定，该公司于 2020 年 7 月 17 日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91540124MA6T50RY1M001W；有效期至 2025 年 07 月 16 日）。由于该公司河道采砂许可证于 2021 年 12 月 30 日到期，故一直处于停产状态，该企业也作出承诺在未取得河道采砂许可证前不生产。</p> <p>2.该公司进出场道路为土路，属于农村公共道路，车辆过往时会产生一定扬尘。</p> <p>3.该公司位于热堆村南侧，距最近居民点距离约 720m，厂区周边 500m 范围内没有居民区、医院、学校等敏感目标，且该公司设置了“禁止鸣笛”标志牌，生产噪音不影响周边居民正常的生产、生活。</p> <p>4.该公司生活污水经旱厕收集后，定期清理；生产废水通过五级沉淀池（容积 1500 立方米）沉淀后进入清水池（容积 900 立方米）回用，不外排。通过排查拉萨河岸线，未发现污水直排现象。</p>	部分 属实	<p>该公司已对进出场道路铺设砂石，并定期进行洒水，同时在运输路段设置“限速 20”标志牌，强化道路扬尘管控，降低道路扬尘影响。</p> <p>下一步，一是加强该公司日常监管，督促该公司依法依规经营，将环境影响降到最低，河道采砂许可证未延续之前不得生产。二是要求该公司建立长效机制，对铺设砂石道路进行洒水、维护，防治道路扬尘。</p>	已办 结
23	D2X Z20 2204 1900 15	拉萨市堆龙德庆区羊达街道办事处，鑫诚水泥制品厂及周边的几个水泥制品加工厂和碎石厂，在督察组进驻之	拉萨市堆龙德庆区	大气 噪音	<p>2022 年 4 月 20 日，堆龙德庆区组织相关部门前往现场核查。鑫诚水泥制品厂附近共有 6 家水泥制品加工企业，分别为西藏鑫诚水泥制品有限公司、西藏锦宇工贸有限公司、宏泰水泥制品厂、强鑫水泥制品厂、堆龙兴达水泥制品加工厂、兴杰水泥制品厂。于 2022 年 1 月 5 日起因“两违”整治工作自行停止生产，目前正清理库存，经暗访未发现夜间生产行为。上述企业厂区内均有部分未硬化地面，存在扬尘问</p>	部分 属实	<p>1.堆龙德庆区羊达街道于 2022 年 4 月 20 日要求 6 家企业每日对厂区进行洒水降尘。</p> <p>2.堆龙德庆区羊达街道制定了《鑫诚水泥制品厂及周边水泥制品厂拆除行动方案》（堆羊办发〔2022〕42 号），拟定于 2022 年 9 月 20 日起对上述企业进行拆除，后续将严格按照“两违”</p>	未办 结

		后, 白天不生产, 夜晚生产到早上, 产生灰尘和噪声。			题; 因上述企业均停产, 不存在噪音。未发现羊达社区周围存在碎石厂。		治理程序, 落实好拆除工作时降尘降噪措施。 下一步, 一是 堆龙德庆区羊达街道将继续加强对“两违”及“散乱污”企业的整治工作, 加大宣传力度, 让企业、群众了解违法建筑、违法用地、“散乱污”企业对生态环境带来的危害性和破坏性。 二是 持续排查辖区范围内各类企业扬尘及噪音问题, 发现一起, 查处一起, 整改一起, 持续加大监管。		
24	D2X Z20 2204 1900 43	拉萨市城关区当热东路加荣5组下水道堵塞, 污水外溢到路面和居民家中; 电线落在居民家房顶上, 存在辐射和安全隐患。	拉萨市城关区	水辐射	1.该举报问题与2022年4月17日举报问题部分重复。加荣5组下水道修建于2012年, 因整体地势高落差大, 随着辖区商户、租户及流动人员的增多, 每逢雨水季节, 该区域下水管道存在偶尔淤堵、污水横流情况。经全面排查, 加荣5组辖区内下水井盖, 发现20个下水道井盖因常年被车辆碾压破损。4月18日, 城关区纳金街道、加荣社区、加荣5组居民共同出资, 由西藏鹏志市政服务有限公司对该区域下水道进行疏通并更换20个破损井盖, 预计5月6日疏通、更换完成。 2.4月20日, 城关区组织相关单位会同拉萨市城市管理局、市生态环境局和供电公司前往现场核实。加荣五组1住户于2022年2月在房上架设了0.4千伏电缆, 存在一定的安全隐患。经供电公司距地面1.5米处辐射值测试, 该区域辐射值符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求。	部分属实	1.2022年4月20日, 拉萨市供电公司通知该住户移除所架设的电缆, 并按要求重新铺设, 确保满足安全距离条件。现已整改完成。 2.4月21日, 加荣社区组织加荣5组群众代表80余人召开环境保护宣讲大会。告知正在疏通管网工作, 呼吁广大居民积极参与、监督该工程, 并发放“加荣社区温馨提示”宣传海报80余张, 引导居民群众从身边小事做起, 养成良好生活习惯。 下一步, 一是 城关区将责成纳金街道办事处积极与上级主管部门对接, 提交项目申请, 对加荣五组进行统一规划, 提升改造基础设施。由区城管局、街道对该区域沿街商户进行不定期检查, 督促商户将商品规范堆放到店内, 搞好门前环境卫生等工作, 打造干净整洁巷道环境。街道和社区发挥联户长作用, 对加荣五组居民、商户围绕正确使用下水管道进行宣传, 发放宣传海报, 使之养成	阶段办结	

							良好的生活习惯,避免造成下水管道堵塞。 二是 城关区责成社区将积极协调相关运营商及电网公司,建立长效沟通机制,对辖区范围内废线废箱进行拆除、清理线路、捆扎散乱弱线,形成楼道内弱电线路统一化、规范化、常态化“共建共管”模式,有效消除辖区房障、树障、电力畅通破坏等安全隐患。		
25	D2X Z20 2204 1900 08	4月9号举报的拉萨市慈觉林雪顿古城小区环境卫生差问题,4月10日相关部门过来检查时只在物业办公室说了会儿话就回去了,没有实地查看。问题没有得到彻底解决。	拉萨市城关区	土壤	2022年4月20日,拉萨市政府国资委会同西藏文化旅游创意园区管理委员会、拉萨市城投公司赴慈觉林雪顿古镇小区核实。4月10日接到举报后,文创园管委会与拉萨市第五督导组第一时间前往现场进行核实,不存在“4月10日在办公司说了会话就走了,没有去实地查看”的情况。文创园管委会根据现场核实情况,制定整改方案,立即启动整改, 一是 安排西藏南城市政建设管理有限公司全面清理该区域的所有建筑垃圾,截至4月11日,共清理建筑垃圾15车,约40余吨。 二是 对该区域的进出口进行了砌墙封堵,现已完成,4月12日已完成整改。	不属实	2022年4月20日,物业公司在原整改工作的基础上,进一步提高认识,强化小区物业管理,做好绿化、洒水、垃圾清理及日常养护工作。下一步, 一是 文创园区管委会要求园区交警部门对偷倒垃圾车辆进行管控,严查辖区范围内的违法运输处置建筑垃圾和偷倒行为; 二是 同时园区将加大日常巡查和管理力度,持续开展偷倒垃圾专项整治,立足抓源头、强整治、重长效,时刻保持高压态势,保障园区环境整洁靓丽。	已办结	
26	D2X Z20 2204 1900 04	拉萨市城关区八廓商场商务局退休基地,小区环境卫生差。	拉萨市城关区	土壤	2022年4月20日,城关区组织相关部门会同拉萨市商务局赴现场核查。商务局退休基地小区目前未引进物业管理公司也未成立业主委员会,小区内整体环境干净整洁,但小区南侧绿化带上堆放建筑垃圾和生活垃圾,由于长期无人管理维护致使部分区域裸土暴露。	部分属实	2022年4月20日,小区28户业主集资清理绿化带上的建筑垃圾和生活垃圾共24吨,并对绿化带土壤进行了疏松和平整;4月24日,城关区洁达园林公司在小区绿化带播撒草种,小区已安排专人负责绿化日常养护管理工作。经对小区住户进行整改实效满意度测评,共发放问卷18份,18户表示满意,满意度100%。下一步, 一是 城关区将责成吉崩岗街道	已办结	

							加大辖区巡逻检查,积极发挥网格化管理作用,加强小区环境卫生巡查力度,确保小区环境干净整洁。 二是 加强对居民群众的环境保护宣传教育,引导居民共同维护良好的小区生活环境。 三是 联合拉萨市商务局推进退休基地业主尽快成立业主委员会,提高小区自我管理、自我服务、自我发展水平,形成小区制度化和民主化管理。		
27	D2X Z20 2204 1900 05	拉萨市城关区纳金路,自治区化工厂院子里的清港石材每天早上8点左右到晚上10点左右都在生产,生产过程中产生大量灰尘,噪音也很大。	拉萨市城关区	大气	2022年4月20日,城关区组织相关部门会同拉萨市生态环境局、市国资委赴现场核查。清港石材厂全名为拉萨市清港石材有限公司,位于纳金街道原103化工厂,经营进口大理石半成品加工销售,作业时间为早9点至晚8点。该石材厂已在曲水聂当工业园区租赁了土地,目前厂房在设计阶段,将在建好后搬迁。现有生产车间为半封闭车间,厂区采取硬化措施未见明显扬尘,车间内有7台红外线仿型机,作业过程中有喷头喷水降尘,生产废水经三级沉淀池沉淀后循环利用,生活污水由化粪池统一收集,车间内地面有少量积灰,在石材装卸过程存在扬尘隐患。拉萨市生态环境局委托第三方检测公司在该厂机器作业期间(昼间)对南面厂界外1米进行噪音检测,检测结果为46dB(A)分贝,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准值。4月21日,经走访距离石材厂30米-40米距离的拉萨市明鑫印刷有限公司9户住户表示清港石材厂对他们基本无影响。	部分属实	2022年4月20日,拉萨市生态环境局城关区分局下达《综合行政执法现场执法记录表》,要求石材厂将生产车间整改为封闭式厂房,对厂区内采取洒水降尘措施,并对堆积的边角料进行防尘覆盖。该石材厂立即组织工人进行全面打扫洒水,覆盖防尘网500平方米;同时承诺将“将车间改为全封闭式,对厂区及车间每天洒水降尘2次,每天打扫厂区并石材边角料进行覆盖遮挡,工作时间调整为早上9点至13点、下午15点至19点”。4月23日,清港石材有限公司已使用彩钢瓦170平方米,将车间改造成全封闭车间。整改问题已完成。下一步, 一是 城关区将责成纳金街道、市场监督管理部门做好辖区监管巡查,督促清港石材持续规范生产时间,实施好厂区和车间的降尘降噪工作,避免再次出现扬尘和噪音污染情况。 二是 加强执法监督,发现问题及时要求整改。 三是 采用灵活多样的宣传方式,加强对周	已办结	

							边企业宣传引导,增强周边企业环保意识。		
28	D2X Z20 2204 1900 02	拉萨市柳梧新区南山公园旁顿珠金融城,雅砻阳光花园靠山南排小区外有个餐馆抽油烟机管道直接对着小区内住户的窗口,味道很大;餐馆每天将泔水倒进下水道;占用人行道,摆放餐桌营业,人行道上有油渍。	拉萨市柳梧新区	水	2022年4月20日,柳梧新区管委会组织相关部门前往现场核实,反映问题所指餐馆为“柳梧新区河边香辣藏餐馆”,存在油烟机管道直接对着小区内住户窗口问题,泔水倒进下水道,占用人行道摆放了人造草坪、遮阳伞、餐桌等进行营业,人行道上有油渍。	属实	1.2022年4月20日,柳梧新区市场监督管理局向该餐馆下发了《综合执法责令整改通知书》(拉高区联执责改【2022】第0066961号),责令餐馆对油烟排风口加装油烟净化设施,加装油烟管道并改变朝向。 2.4月22日,柳梧新区市场监督管理局及市政市容管理局对该餐馆整改情况进行了复查,一是该藏餐馆已清理完成占用人行道摆放的餐桌、人造草坪、遮阳伞,清洗了人行道油渍,并设置专用垃圾桶收集厨余垃圾。二是该藏餐馆已加装油烟排风口油烟净化设施,以及加装油烟管道并改变朝向。截止目前,整改已完成。三是为有效防止泔水倾倒入下水道现象,责成柳梧高新市政集团有限公司定期对厨余垃圾统一收集进行集中清运。 下一步,柳梧新区市场监督管理局、市政市容管理局联动执法大队将进一步加大对油烟污染、占道经营、乱倒厨余垃圾现象的巡查力度,避免出现同类问题,做到早发现、早处理。	已办结	
29	D2X Z20 2204 1900	拉萨市当雄县当曲卡镇曲登村,某砂厂直排污水,导致	拉萨市当雄县	生态	2022年4月20日,当雄县组织相关部门现场调查核实。当曲卡镇曲登村辖区内仅有一个砂场,位于曲登村5组。此砂场为某工程临时用地(取料点),该场地位于某工程项目施工区域内。2020年6月当雄	不属实	当雄县责成某项目部在今后生产过程中,进一步加强生产废水重复利用,严禁生产废水外排。根据项目建设计划(在用地批复期限2022年6月),待	已办结	

	01	村民用水浑浊。			县自然资源局批准临时用地 200 亩（实际用地 170 亩），2020 年 8 月开建，2020 年 9 月开始生产，该临时用地包含一个砂石场（两条生产设备）、一个水稳站。因项目工期生产建设安排计划，已于 2021 年 10 月停产，至今未复产。现场核实无污水外排，周边河道属季节性河流，目前无水。砂场生产废水经生产沉淀后重复使用，不外排。不存在污水直排现象。		工程结束后切实做好临时用地的生态修复工作。		
30	D2X Z20 2204 1900 10	拉萨市达孜县章多乡尊木采村，祁连山水泥厂没有征得村民同意建厂，烟囱高度不符合相关要求，村里经常弥漫着烟气，污染空气，影响村民身体健康。	拉萨市达孜区	大气	<p>1.拉萨城投祁连山水泥有限公司位于达孜区章多乡尊木采村，建有一条年产 120 万吨熟料新型干法水泥生产线，于 2018 年 12 月开工建设，2020 年 10 月建设完成并投产运行。该企业安装在线监测系统已连接到区、市两级重点污染源在线监控平台，实时监测数据显示每日监测情况均达标。水泥厂委托第三方检测机构每季度开展 1 次环保检测、比对监测，检测结果及时上报环保主管部门，历史检测数据均达标。</p> <p>2.2018 年 10 月 31 日，企业取得西藏自治区环保厅《关于拉萨城投祁连山水泥有限公司年产 120 万吨熟料新型干法水泥生产线（带低温余热电站）项目环境影响报告书的批复》，企业环评报告书要求窑头烟囱高度为 40 米，窑尾烟囱高度为 110 米。2021 年 8 月 28 日，项目通过竣工环境保护验收，水泥厂窑头烟囱建成高度 40 米，窑尾烟囱建成高度 110 米，符合环评要求。</p> <p>3.水泥厂设计建设采用国内先进的生产工艺，各产尘环节安装有过滤式布袋除尘器共 83 台（较环评批复的 64 台自行增加 19 台），能够有效收集处理生产过程中产生的粉尘；另外水泥厂对可能出现扬尘的皮带输送系统等全部进行了封闭处理，杜绝了无组织排放。举报问题中提到的“烟雾”，实际为高温（约 120℃）的窑尾废气遇冷空气冷凝后形成的水蒸汽，以及余热发电冷却塔产生的水蒸汽。在阴雨天，该现</p>	部分属实	<p>1.2022 年 4 月 18 日，拉萨城投祁连山水泥有限公司委托第三方环境检测机构对厂区有组织排放废气、无组织排放废气、厂界噪声进行采样检测。检测结果显示，厂区有组织废气汞及其化合物 0.000412mg/m³、氨 1.26mg/m³、颗粒物 4.3mg/m³、氟化物 0.98mg/m³、二氧化硫 70mg/m³、氮氧化物 224mg/m³；无组织废气颗粒物 0.297-0.502mg/m³；厂界噪声昼间最大 57dB (A)、夜间最大 53dB (A)。检测结果满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。</p> <p>2.4 月 19 日，拉萨市生态环境局达孜分局委托第三方检测机构对水泥厂无组织废气颗粒物进行采样检测，检测结果在 0.067-0.168mg/m³ 之间，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 标准限值。</p> <p>3.4 月 21 日，达孜区卫健委安排水泥厂附近居民抽样进行身体检查，体检报告显示，抽样居民身体健康状况均正</p>	已办结	

				<p>象尤为明显，因气温低不容易扩散；在晴天高温时，水汽会立即散发，因此该现象不明显。</p> <p>4.2017年5月，尊木采村委会在接到征地工作通知后，及时组织召开专题会议，2017年7月拟定了征地协议书，2017年7月至8月，由县级领导、章多乡政府以及尊木采村委会工作人员组成的工作组前往群众家中开展征地政策宣传、引导群众配合水泥厂建设工作，并逐一签订了《征地协议书》（藏文版）。2017年12月，完成158.12亩的土地征用工作，涉及的土地征用补偿款按达孜区国土资源管理部门下达的征地补偿标准已向群众兑现完毕。</p>	<p>常。</p> <p>下一步，一是切实履行属地管理责任，加强对企业的环境执法监管力度，真正形成上下联动、齐抓共管的良好局面。监督企业完善环保责任制度，巩固污染防治措施，主动承担治污责任。二是相关责任部门和章多乡政府加强与水泥厂的沟通协调，及时了解水泥厂生产经营情况和环保工作情况。对存在的环保隐患及时分析研判，有针对性的制定对策措施，及时整改到位。三是加大宣传力度，做好环保数据公示，邀请周边村民和“两代表一委员”进厂参观生产线，详细介绍生产工艺、设施设备和废气排放情况，张贴每季度环保检测报告和每日监测情况，主动接受社会和群众监督，使群众充分了解水泥厂生产运行情况，打消群众对企业污染环境的顾虑。</p>	
--	--	--	--	---	--	--